


监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营石片村 20MW 光伏电站

日期	2018 年 9 月 23 日 星期日	气候	晴	气温	1-19℃
监理人员动态: 旧路现场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 上午施工					
施工机械动态: 铲车一辆					
施工进度情况	铲车平整进场路面				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人			总监签阅	薛生财	