

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三管镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年10月7日 星期日	气候	晴	气温	-3-15℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 管理人员4人、施工22人					
施工机械动态: 无大型施工机械					
施工进度情况	开关站清理、扫地、洗擦。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	整理监理资料。				
协调内容或其他	签收施工验收资料				
记录人	王健		总监签阅		