

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20MW农业互补光伏发电项目

日期	2018年10月10日 星期三	气候	晴	气温	-3-14℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 施工管理人员4人、施工人员以					
施工机械动态: 无大型施工机械					
施工进度情况	第一、消缺。 第二、对开关站进行清理、扫地、洗擦。 第三、对未回填完的接地池进行回填。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	第一、发改委到现场检查工作。 第二、整理监理工作资料。 第三、打印‘工程款付款申请表’交由建设方项目经理签字, 业主已签, 扫描发回公司。 第四、对监理资料进行编码。				
协调内容或其他	第五、制作、工程质量通病防治工作评估报告。				
记录人	王健		总监签阅		