

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20MW农光互补光伏发电项目

日期	2018年10月12日 星期五	气候	晴	气温	3-17℃
监理单位动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 施工人员2人, 管理人员4人					
施工机械动态: 无大型施工机械					
施工进度情况	第一、对开关站进行清理。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	第一、整理监理工作资料。 第二、对整理好的监理工作资料按照公司群下达的‘工程监理资料移交目录清单’进行资料分类、编码。 第三、对施工单位报验资料进行签字、盖章。				
协调内容或其他	第四、质监局到现场检查工作、检查监理工作资料问题①、公司资质与人员资质已过期, 问题②、其间的旁站记录无电气部分, ③旁站票方不规范, ④强条计划不规范, ⑤强条检查表无汇总。 现在正在对以上问题逐一整改。				
记录人	王健		总监签阅		