

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20MW农业互补光伏发电项目

日期	2018 年 10 月 13 日 星期 六	气候	晴	气温	
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 管理人员4人, 施工员2人 施工机械动态: 无大型施工机械		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	第一、继续对开关站进行清理。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	第一、制作之前项目未做的电气部分及监理旁站记录、强条计划、强条汇总表等资料。 第二、胡工对施工单位报验资料进行签字盖章。				
协调内容或其他					
记录人	王 健		总监签阅		