

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

| | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----|--------|
| 日期 | 2018年10月16日 星期二 | 气候 | 多云 | 气温 | 0°-17° |
| 监理人员动态: 现场监理人员 2人 | | | 材料进场、取样见证、合格情况: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div> | | |
| 施工方人员动态: 现场施工 3人, 管理 4人 | | | | | |
| 施工机械动态: 现场 暂无大型机械 | | | | | |
| 施工进度情况 | 第一、对升压站进行清理。 | | | | |
| 检查发现的问题 | 检查发现的问题: 无。 监理工作内容: 第一、对符合规范及投标要求的施工报验资料进行签字、盖章。 第二、打印隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目 | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 监理服务及廉政建设调查表、监理廉洁告知书、去带给业主签字、盖章、完成。 第三、上传监理云、变电站建筑工程施工组织性条文执行汇总表与变电站电气工程施工组织性条文执行汇总表。 | | | | |
| 协调内容或其他 | 第四、因业主要求对项目所组织的对本地村民土地赔偿进行全程拍照, 后制作‘补偿协议影像资料’传给业主。 | | | | |
| 记录人 | 王建 | 总监签阅 | | | |