

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2019年10月17日 星期三	气候	多云	气温	1°-17°c
监理人员动态:	现场监理人员2人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无			
施工方人员动态:	现场施工3人、管理4人				
施工机械动态:	现场暂无大型机械				
施工进度情况	第一、请缺。 第二、对开关站进行测试。				
检查发现的问题	巡视未发现问题。 监理工作内容: 第一、查看之前项目的全部平行检验,汇总,编制平行检验统计表,完成,上传监理云。 第二、对符合规范及设计要求的施工报验资料进行审核、盖章。				
处理措施、意见、结果	第三、打印已制作完成的监理资料,上传云平台。				
协调内容或其他					
记录人	王建	总监签阅			