

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营镇石片村2016年农光互补项目

日期	2018年10月19日 星期五	气候	多云转阴	气温	3°-16°c
监理人员动态: 现场监理人员共计 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 暂 无			
施工方人员动态: 现场管理 4人, 施工 2人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、消缺。 第二、对开关站进行测试。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	第一、对符合规范要求施工报验资料进行签字盖章。 第二、整理已制作完成监理资料。 第三、收到同邮寄致请项目人员资质、对已				
协调内容或其他	列资料整合、加入监理资料。				
记录人	王 理		总监签阅		