

# 监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农业光伏互补项目

|            |                           |    |                           |    |        |
|------------|---------------------------|----|---------------------------|----|--------|
| 日期         | 2018年10月26日 星期五           | 气候 | 多云转晴                      | 气温 | 0℃-13℃ |
| 监理人员动态:    | 现场监理人员共计2人                |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>暂无 |    |        |
| 施工方人员动态:   | 现场施工2人、管理4人               |    |                           |    |        |
| 施工机械动态:    | 现场暂无大型施工机械                |    |                           |    |        |
| 施工进度情况     | 因上次土地赔偿,唯一一户不满的村民阻工,正在协调。 |    |                           |    |        |
| 检查发现的问题    | 无                         |    |                           |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 第一、对施工报验资料进行签字、盖章。        |    |                           |    |        |
| 协调内容或其他    | 无                         |    |                           |    |        |
| 记录人        | 王健                        |    | 总监签阅                      |    |        |