

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农业光伏互补项目

日期	2018年10月27日 星期六	气候	晴	气温	0℃-13℃
监理单位动态:	现场监理人员共计2人		材料进场、取样见证、合格情况: 暂无		
施工方人员动态:	现场施工2人, 管理4人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、正在协调阻工的村民, 劝告他们先回去。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	第一、对施工报验资料进行签字、盖章。 第二、整理监理资料。				
协调内容或其他	无				
记录人	王健		总监签阅		