

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年10月30日 星期二	气候	晴	气温	-5-12℃
监理人员动态: 现场监理人员 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 现场管理4人、施工 2人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况 施工部位	第一、对上次土地赔偿不同意的村民协调, 签订保密协议、不要告知其他村民。 第二、开关站电缆敷设。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	第一、旁站电缆敷设。 第二、办公室施工资料签字、盖章。				
协调内容 或其他	无				
记录人	王健		总监签阅		