

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年11月1日 星期四	气候	晴	气温	-4-15℃
监理人员动态: 现场监理人员共计2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 现场管理4人, 施工2人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、开关站维修。 第二、光伏二区解缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	第一、施工资料签字、盖章。 第二、对监理资料进行规整、编码等工作。 第三、巡视开关站维修, 无异常。				
协调内容或其他	无				
记录人	王健		总监签阅		