

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2012年11月2日 星期五	气候	多转雨加雪	气温	-1°-12°C
监理人员动态: 现场监理人员2人 施工方人员动态: 现场管理人员、施工2人 施工机械动态: 现场暂无大型施工机械			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	第一、开关站维修地面。 第二、光伏二区清表。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	第一、上山巡视开关站施工情况, 无异常。 第二、对监理资料进行规整、编码等工作。				
协调内容或其他	无				
记录人	王健		总监签阅		