

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年11月7日 星期三	气候	多云转晴	气温	-6°-10°
监理人员动态: 现场监理人员共计 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 现场施工管理5人, 施工队					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、开关站内维修。 第二、光伏区清杂。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 无饮酒、精神不振者。 第二、巡视开关站内维修。 第三、项目部内规整监理资料、编码等工作。 第四、对施工报验资料进行签字盖章。				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		