

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20北瓦农老瓦补项目

日期	2018 年 11 月 8 日 星期四	气候	晴	气温	-8°-8°					
监理单位动态: 现场监理人员共计 2 人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂元									
施工方人员动态: 现场施工管理 5 人、施工 3 人										
施工机械动态: 现场暂元大型施工机械										
施工进度情况	第一、开关站内维修。 第二、光伏二区短缺。 第三、现场又出现了阻工的村民。									
检查发现的问题	无									
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员必须用品穿戴齐全,无饮酒、精神不振者。 第二、巡视开关站内维修。 第三、对施工验收资料进行签字、盖章。									
协调内容或其他	第四、项目部内规整监理资料、编码等工作。									
记录人	王健				总监签阅					