

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年11月9日 星期五	气候	多云	气温	-7℃-1℃
监理人员动态: 现场监理人员共计2人		材料进场、取样见证、合格情况: 暂无			
施工方人员动态: 现场施工管理人员、施工队					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、开关站内检修, 第二、光伏二区消缺。				
检查发现的问题	巡视中未发现问题。				
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、无饮酒、精神不振者。 第二、巡视开关站内检修。 第三、与施工单位一起检查组件数量。				
协调内容或其他	第四、对施工报验资料进行签字、盖章。				
记录人	王健		总监签阅		