

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20北瓦坡光瓦补项目

日期	2014年11月10日 星期二	气候	多云	气温	-6℃ -8℃
监理人员动态: 现场监理人员共计 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无				
施工方人员动态: 现场施工管理5人、施工人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、开关站内维修、 第二、充付二区消缺、				
检查发现的问题	第三、对组件数进行清理、 在巡视程中未发现问题、				
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、无饮酒、精神不振者、 第二、巡视开关站内维修、 第三、与施工单位检查组件数量、				
协调内容 或其他	第四、对施工报验资料进行签字、盖章、				
记录人	王健		总监签阅		