

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐二营镇砬村20兆瓦农光互补项目

日期	2021年11月11日 星期日	气候	晴	气温	-6°-10°C
监理人员动态: 现场监理人员共计2人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无				
施工方人员动态: 现场施工管理员、施工队					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况 施工部位	第一、开关站内维修。 第二、光伏二区消缺。				
检查发现的问题	巡视中未发现问题的。				
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 无饮酒、精神不振者。 第二、巡视开关站内维修。 第三、对施工取验资料进行签字盖章。				
协调内容 或其他	无				
记录人	王健		总监签阅		