

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20北瓦农光互补项目.

日期	2018年11月12日 星期一	气候	晴转多云	气温	-4°-11°C
监理单位动态: 现场监理人员 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂 无				
施工方人员动态: 现场施工管理人员 5人, 施工队					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况 施工部位	第一、开关站内维修。 第二、光伏二区验收。				
检查发现的问题	巡视中未发现问题。				
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 无饮酒、精神不振者。 第二、巡视开关站内维修。				
协调内容 或其他	第三、对施工昨晚资料进行签字、盖章。				
记录人	王健		总监签阅		