

监 理 日 志

工程名称: 隆化县康三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年11月13日 星期二	气候	晴	气温	-1°-9°c
监理人员动态:	现场监理人员共计2人。	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无			
施工方人员动态:	现场施工管理人员, 施工队。				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、开关站内维修。 第二、光伏二区检修。				
检查发现的问题	巡视中未发现问题。				
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员要保用品穿戴齐全、严禁饮酒、精神不振者。 第二、巡视开关站内维修, 符合设计要求。				
协调内容或其他	第三、对施工取验资料进行签字盖章。				
记录人	王健		总监签阅		