

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20兆瓦农光互补项目

日期	2018 年 11 月 14 日 星期三	气候	小雪转晴	气温	-7°-4°C
监理单位动态: 现场监理人员共计 2 人		材料进场、取样见证、合格情况: 孙元			
施工方人员动态: 现场施工管理人员、施工人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、开关站内维修。 第二、光伏之正确缺。				
检查发现的问题	巡视中未发现问题。				
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员若保用品穿戴齐全、无饮酒、精神不振者。 第二、巡视开关站内维修、符合设计要求。 第三、对施工验收资料进行签字、盖章。				
协调内容或其他	无				
记录人	王健		总监签阅		