

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20北瓦农业互补项目。

日期	2018年11月20日 星期二	气候	晴	气温	-11°-5°C
监理人员动态: 现场监理人员共计 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况				
施工方人员动态: 现场施工管理5人、施工队					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、开关站维修。 第二、光伏二区消缺				
检查发现的问题	在巡视中未发现问题。				
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、无饮酒、精神不振者 第二、巡视开关站维修。 第三、针对现象情况下达通知单。				
协调内容或其他	第四、对施工报验资料进行审核盖章。				
记录人	王健		总监签阅		