

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光补项目

日期	2018年11月30日 星期五	气候	晴	气温	-15° - 6°C
监理人员动态:	现场监理人员共计2人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	现场施工队、管理人员				
施工机械动态:	4台发电机、1辆挖机、2辆装载机、1台大型搅拌机				
施工进度情况	第一、现场组件安装, 第二、支架桩基础进行浇筑,				
检查发现的问题	第三、现场支架安装, 第四、杂草清除, 检查发现的问题: 支架桩基础依旧未经设计同意、私自施工。在巡视再未发现其余问题,				
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员未穿戴劳保用品、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视光伏二区进行的组件、支架安装、符合设计及规范要求,				
协调内容或其他	现场暂无协调工作。				
记录人	王 健		总监签阅		