

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20北瓦农光互补项目

日期	2018年12月6日 星期四	气候	晴	气温	-20 - -9℃
监理单位动态:	现场监理人员共计2人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	现场施工2人、管理5人				
施工机械动态:	4台发电机、1辆挖机、2辆装载机、1台大型搅拌机				
施工进度情况	第一、现场组件、支架安装、(光伏二区) 第二、杂草清除。				
检查发现的问题	在巡视中未发现问题				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健		总监签阅		