

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20北瓦农光互补项目.

日期	2018年12月8日 星期六	气候	晴	气温	-10 - -22℃					
监理单位动态: 现场监理人员共计2人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况. 1台大型搅拌机, 2台焊机									
施工方人员动态: 现场施工队、管理5人										
施工机械动态: 4台发电机、1辆挖机、										
施工进度情况	第一、现场组件安装、支架安装。 第二、杂草清除工作暂停、人手派至清理箱变基础内部垃圾、尘土。									
检查发现的问题	第三、同施工方检查光伏区组件安装情况。 在今日巡视程中未发现问题。									
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。									
协调内容或其他	暂无处理措施、协调内容。									
记录人	王健			总监签阅						