

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年12月10日 星期一	气候	多云	气温	-4 -18℃
监理人员动态: 现场监理人员共计2人		材料进场、取样见证、合格情况: 今日现场暂无上述情况。			
施工方人员动态: 现场施工2人、管理5人					
施工机械动态: 4台发电机、1辆挖机、1台大型搅拌机。					
施工进度情况 施工部位	第一、消缺。 第二、清理箱变基础内部垃圾、尘土。				
检查发现的问题	在今日巡视程中未发现问题。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容 或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健		总监签阅		