

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目。

日期	2018年12月12日 星期三	气候	晴	气温	-3 - -23℃
监理人员动态: 现场监理人员共计2人 施工方人员动态: 现场施工6人, 管理5人 施工机械动态: 4台发电机, 1辆挖机, 1台大型搅拌机。			材料进场、取样见证、合格情况: 暂无上述情况。		
施工进度情况	一、联络各设备厂家进场调试。 二、清理箱变基础内部的垃圾、尘土。				
检查发现的问题	三、光伏区内有缺口。 在今日巡视程中未发现问题。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无处理协调内容或其他。				
记录人	王健		总监签阅		