

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年12月13日 星期四	气候	晴	气温	-3 - -18℃				
监理人员动态:	现场监理人员共计2人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无上述情况。							
施工方人员动态:	现场施工队、管理5人								
施工机械动态:	4台发电机、1辆推机、1台大型搅拌机。								
施工进度情况	第一、各设备厂家进场调试。 第二、清理箱变基础内部的泥土、垃圾。								
检查发现的问题	第三、光伏区内涌缺。 在今日巡视程中未发现问题。								
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。								
协调内容或其他	暂无处理内容、协调内容或其他。								
记录人	王建			总监签阅					