

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20北瓦农光互补项目.

日期	2018年12月14日 星期五	气候	晴	气温	-1-2°C
监理人员动态:	现场监理人员共计22人	材料进场、取样见证、合格情况: 1台大型搅拌机.			
施工方人员动态:	现场施工6人, 管理5人				
施工机械动态:	4台发电机、1辆挖机				
施工进度情况	第一、光伏区内消缺. 第二、清理箱变内部垃圾、光伏区消草.				
检查发现的问题	在今日巡视程中未发现问题.				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果.				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他.				
记录人	王健	总监签阅			