

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年12月17日 星期一	气候	晴	气温	-1° - -11℃
监理人员动态: 现场监理人员共计2人 施工方人员动态: 现场施工队、管理队 施工机械动态: 现场暂无大型施工机械			材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况。		
施工进度 部位	第一、光伏二区内消缺。 第二、现场陆续进行并网, 未举行并网仪式。				
检查发现的 问题	在今日巡视程中未发现问题。				
处理措施、 意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容 或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健		总监签阅		