

# 监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

|                                                                  |                                      |                             |   |    |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|----|-----------|
| 日期                                                               | 2018年12月19日 星期三                      | 气候                          | 晴 | 气温 | 3℃ - -14℃ |
| 监理人员动态: 现场监理人员共计2人<br>施工方人员动态: 现场施工6人、管理5人<br>施工机械动态: 现场暂无施工大型机械 |                                      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>现场暂无上述情况 |   |    |           |
| 施工进度情况                                                           | 第一、光伏二区内消缺。<br>第二、现场陆续进行并网, 未举行并网仪式。 |                             |   |    |           |
| 检查发现的问题                                                          | 在今日巡视程中未发现问题。                        |                             |   |    |           |
| 处理措施、意见、结果                                                       | 暂无处理措施、意见、结果。                        |                             |   |    |           |
| 协调内容或其他                                                          | 暂无协调内容或其他。                           |                             |   |    |           |
| 记录人                                                              | 王健                                   | 总监签阅                        |   |    |           |