

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20兆瓦农光互补项目

日期	2018 年 12 月 23 日 星期 四	气候	晴	气温	-4° - -19°
监理人员动态:	现场监理人员共计 2 人	材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况。			
施工方人员动态:	现场施工 6 人、管理 5 人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度 部位	第一、光伏二区消缺, 第二、现场陆续进行并网,未举行并网				
检查发现的 问题	仪式, 在今日巡视程中未发现问题,				
处理措施、 意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容 或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健	总监签阅			