

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 30 日

星期: 四

工程名称: 隆化县三营镇石片村2016年度农村饮水安全工程

天气: 多云
气温: 8~25℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查现场: 1) 贵化一区建设电气设备安装. 组件安装. 2) 贵化二区灌注桩引孔. 3) 外线的临时电源当地供电局来实施. 准备. 4) 房屋装饰装饰. 2. 检查总包单位的规范等: 电气接地施工等不符合设计. 内容缺少. 不能作为指导施工. 要求整改.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中街村	1. 贵化二区建设电气设备安装. 装饰装饰. 2) 贵化二区. 2. 贵化一区建设电气设备安装. 组件安装. 3) 贵化二区引孔. 4) 外线的临时电源.
其 它 事 项	1. 关于业主的协调工作. 加强了沟通联系. 2. 要求总包单位将门上的位置. 接受. 并临时施工.	
本日现场监理人员: 刘贵瑞 沈正友		
记录人: 沈正友 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛先才		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制