

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 01 日

天气: 多云有阵雨
气温: 9~29℃

星期: 四
工程名称: 溧水县唐二营镇石片村2016农网升级改造

监 理 工 作 情 况	1、巡查现场: 1) 光伏一区电缆沟开挖深度已经达到设计要求, 但采用人工开挖的电缆沟基槽没有达到设计要求, 要求施工单位加大监管力度, 尽快整改 2) 光伏二区箱变基础构造缺少一道钢筋, 同时在摸前要把根部清理干净, 要求施工单位尽快整改, 并在浇筑前允许监理验收 3) 外线协理用地 4) 开关站配电箱开始安装, 加快速度				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中德普泰</td><td> 1、光伏一区进行公母插头接线20组, 每处拉焊搭100个该附件每套20组, 共有4人, 铲车、板机、平车各一台 2、光伏二区目前进场6人, 拉焊搭51个, 共计完成2886个; 支架组装13组, 共计完成6组; 灌注拉线瓷瓶60个, 共计完成400个; 箱变基础浇筑; 机械: 铲车5台、吊车1台、挖据机2台、电焊2台、三轮车一辆 3、开关站围墙基础浇筑, 排水沟砌筑, 临电杆塔基础开挖, 配电箱柜安装, 共有28人, 临时水已完成 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中德普泰	1、光伏一区进行公母插头接线20组, 每处拉焊搭100个该附件每套20组, 共有4人, 铲车、板机、平车各一台 2、光伏二区目前进场6人, 拉焊搭51个, 共计完成2886个; 支架组装13组, 共计完成6组; 灌注拉线瓷瓶60个, 共计完成400个; 箱变基础浇筑; 机械: 铲车5台、吊车1台、挖据机2台、电焊2台、三轮车一辆 3、开关站围墙基础浇筑, 排水沟砌筑, 临电杆塔基础开挖, 配电箱柜安装, 共有28人, 临时水已完成
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中德普泰	1、光伏一区进行公母插头接线20组, 每处拉焊搭100个该附件每套20组, 共有4人, 铲车、板机、平车各一台 2、光伏二区目前进场6人, 拉焊搭51个, 共计完成2886个; 支架组装13组, 共计完成6组; 灌注拉线瓷瓶60个, 共计完成400个; 箱变基础浇筑; 机械: 铲车5台、吊车1台、挖据机2台、电焊2台、三轮车一辆 3、开关站围墙基础浇筑, 排水沟砌筑, 临电杆塔基础开挖, 配电箱柜安装, 共有28人, 临时水已完成				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	孙经、刘晨瑞				
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财				