

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 11 日

天气: 阴
气温: 17.0 ~ 26.0 °C

星期: 6
工程名称: 隆化县唐古岩德石村20kV农网改造项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 检查现场: 1) 光伏一区补排工作、立柱焊接、11号箱逆变低压接线完成、1.2.3.4号箱变高压接线头制作, 但高压接线头制作工作没有做好, 进行监理旁站, 没有上报工作人员操作证及施工方案</p> <p>2) 光伏二区已场平约已完成铁架组装、立柱焊接, 目前组件部分已进场, 要求施工单位尽快安排人员进场进行组件安装</p> <p>3) 外线开始施工, 搭跨越架</p> <p>4) 开关站排水沟砌筑、SVG室外墙刷涂料, 消防设备安装, 铁艺围栏喷油漆, 空调安装</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
中 旬 施 工		<p>1. 光伏一区11号箱1x4电缆敷设完成; 1.2.3.4号箱变高压接线头制作; 11号箱变逆低压接线完成; 补排2个; 立柱焊接2个</p> <p>2. 光伏二区铁架组装 27组 镀锌完成 967组; 灌注桩浇筑120个, 累计完成外4个; 立柱刷防腐涂料; 接地沟开挖、接地扁铁焊接</p> <p>3. 外线有1处进场施工, 搭跨越架</p> <p>4. 开关站预埋有2个施工, 进行弱电控制电缆接线, 消防设备安装; SVG室外墙刷涂料; 铁艺围栏喷油漆</p>
其 它 事 项	光伏二区组件进场	
本日现场监理人员		马红军、刘景浩
记录人: 刘景浩		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财