

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 06 月 15 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 16~38℃

工程名称: 隆化镇管庄营镇20MW光伏互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 巡查现场: 1) 光伏一区目前已完成70%, 只剩下箱变接线、回线, 补桩工作, 要求施工单位尽快进行电缆耐压试验, 自检, 消缺</p> <p>2) 光伏二区每天都有新进场人员, 要求施工单位做好新员工的技术交底工作及安全教育</p> <p>3) 开关站进行铁壳围栏安装、站内道路施工、配控电缆接线, 同时进行耐压试验</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	隆化镇管庄营镇	<p>1. 光伏一区组工作: 3号箱变回线补桩20P, 主控焊接30T, 组件安装0组</p> <p>2. 光伏二区组工作: 组件安装5组, 累计完成5组(0.49MW); 灌注桩浇筑11个, 累计完成509个(7.4MW); 主控刷防腐涂料; 接地扁铁焊接; 接地沟开挖; 组件搬运</p> <p>3. 线路因雨工而停工</p>
其 它 事 项	开关站SVG设备进场	
本日现场监理人员		马经理 刘俊瑞
记录人: 刘俊瑞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马俊生