

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 18 日

星期: 六

工程名称: 隆化县三营镇石片村石水光伏电站项目

天气: 微风转雷阵雨
气温: 16℃~30℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区进行支架补、补组件安装, 测试工作, 因天气原因施工中断 2) 光伏二区进行组件安装, 灌注桩浇筑, 目前二区土地未达到 9MW, 但抗拔试验还未进行, 要求施工单位尽快进行 3) 因天气原因, 有零星小雨, 下午现场无人施工 4) 要求施工单位掌握天气情况, 加快施工进度 5) 同时光伏二区存在征地问题, 望业主加紧解决	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏一区工作: 支架安装 6 组; 灌注桩浇筑完成, 2 号、4 号, 基础 1 号, 测试 1.7MW, 立杆焊接 0 个; 组件安装 12 组 2. 光伏二区工作: 组件安装 15 组, 累计完成 148 组 (0.96MW); 灌注桩浇筑 50 个, 累计完成 23 个 (1.73MW); 立杆刷防腐涂料; 接地扁铁焊接; 接地沟开挖; 组件转运 3. 线路因雨停工 4. 开关站西电室电缆接线, 铁柜安装; 综合楼打扫卫生; 站内道路施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 马经, 刘晨瑞		
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛生财