

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 26 日

星期: 一

工程名称: 陈化区三管沟村2016年农光互补项目

天气: 多云
气温: 15~30℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查: 1) 导线架空线: 检查杆塔垂直度, 导线弧垂度, 接地情况: 1# 2# 8# 6# 塔材有部分弯曲, 接地线凌乱. 2) 开管道路沿路巡视, 3) 光伏一、二区支架组件安装, 电缆沟开挖. 2. 重点检查外线电缆沟开挖上高压线的安全, 监督要求总包要认识到切实监督.			
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		
其 它 事 项	1. 光伏一、二区电气测试, 补坑, 支架, 组件, 沟缺. 2. 光伏二区支架, 组件安装, 相通及吊钩, 电缆沟开挖. 3. 外线架空线, 电缆沟开挖. 4. 开管室外工程道路沿路巡视, 内已电测.			
一次, 二次测试				
1. 新同前安设, 为安全起见, 有坑道中, 以不载安, 设备, 开挖挖机, 上高压线, 安全监督, 立即停止, 安				
本日现场监理人员				
记录人: 沈良友				
刘君瑞, 沈良友				
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛里时				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

求总包及时监督.