

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 27 日

天气: 雷阵雨

星期: 二

气温: 16~32℃

工程名称: 隆化县三营镇新村20孔农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区补架组件. 二区吊芯相变 变{组件发装. 2) 开垦区道路浇筑扫尾工程验收. 补外线条管线的调整. 挖管. 电缆沟开挖. 2. 编制监理资料: <监理月报>第10期. <监理 日志次汇报>第10期.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏一区电气发装初步具备并网条件. 光伏二区加装组件发装. 目前与发装约 中{组件约3.7兆瓦. 组件发装约3兆瓦. 还发区地700~ 800亩左右在准备. 1. 兆瓦的光伏建设用地. 2. 开垦区扫尾工作进行中.
其 它 事 项	1. 关于发装上要求总包加管在6.30并网前的 安全监管工作. 不能有麻痹思想.	
本日现场监理人员		刘春瑞 沈正友
记录人: 沈正友		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 斌