

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 28 日

天气: 多云
气温: 19~32℃

星期: 二
工程名称: 淮阴县淮阴镇农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况	1. 检查外线: 合上外线停止状态。 2. 初步验收并签字: 1) 户表同户装饰顶云窗长度, 初制门无手套, 云窗顶盒, 爬梯等, 号太低, 上部与窗沿未连接, 顶盒顶盖板不平, 开盖装反, 顶盖盒排气管未封, 2) 配电箱顶材料太薄, 玻璃门无拉手, 配电箱盖板不到位, 沟底垃圾未清理, 无防鼠板; 3) 水表房地面积水严重。
施 工 情 况	施工单位: 施工内容及进度 设备未接地, 4) 户表装饰顶太差, 不具备验收条件, 5) 水表井底无防鼠板不到位。 1. 台区一台区网前调试整改, 二台区安装, 中修队。 2. 开盖验收并签字, 问题较多。 3. 外线停止: 将影响倒送电。
其 它 事 项	1. 外线出现安全问题, 经线机未给国机接线, 经手将拖拉机头带到沟边排散, 好在人员没有伤, 外线安全问题突出。

本日现场监理人员: 刘春瑞 沈仕友

记录人: 沈仕友

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛生才