

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 2 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 20~33℃

工程名称:

降龙岛岛管站不达标整改及2017年农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1.巡查现场: 1) 初步整改情况: 光伏二区7月7日设计完成. 并定于7月15日完成. 外线未订日期. 2) 开展新建线路如室外线路施工. 3) 光伏二区新建线路中电缆, 电缆管.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 由于超过6.30没有整改并网, 目前总包无方向感, 业主对此事也没有解释. 2. 降龙二区继续施工外, 其余项目初检整改.
其 它 事 项	1. 刘君瑞因回学校需请假14天, 从2017.7.5日开始至7月19日结束. 让他先与公司商榷华联联系. 已与公司联系.	
本日现场监理人员	刘君瑞 沈佳友	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	