

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 18 日

星期: 二

工程名称: 陆良县三塘乡新村2016年度农村饮水安全工程

天气: 多云

气温: 21~34℃

监 理 工 作 情 况	7. 《巡视情况》: 1) 贵池二区部分线路反复要求过路山沟加钢管管. 贵池村在抗改进施管施比之前效率提高. 质量要如. 2) 贵池一区清缺. 3) 开基组. 外线无人施.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	1. 根据印C总承包合同. 开基组{已地}与{贵池}由总包单位负责. 因此. 这是总包的职责.	
本日现场监理人员		刘克瑞 沈世友
记录人: 沈世友		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭时

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制