

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 27 日

天气: 阴到多云
气温: 15~31℃

星期: 四
工程名称: 隆化县隆山镇新村2016年农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1. 光伏二区继续施工, 目前只有该区域在施工, 其它停工状态. 2. 关于水土保持, 与业主村干部一起上山查看因工程施工而影响下面村庄居民区房屋, 改变了原地形地貌, 造成水流偏移原地貌. 2. 下发通知单: 关于水土保持, 雨季施工事宜.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏二区电缆敷设, 电缆沟开挖. 2. 光伏一区部分消缺. 3. 开介绍, 外线停工.
其 它 事 项	1. 业主询问上山修路修复的费用. 2. 监理部, 会议纪要通知单, 考助表(需要盖章), 提供业主两份.	
本日现场监理人员		刘景瑞 沈旭友
记录人: 沈旭友		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财