

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 29 日

星期: 7

工程名称:

宝应县清洋镇新庄村2016年农光互补项目

天气:

气温:

15~30℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场: 1) 光伏二区继续施工, 今天铺设高压电缆, 施工方询问, 三路电压线能否进一个箱变, 根据设计应该可以, 主要看出路的电缆线路。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	1. 注意安全生产工作, 近期不戴安全帽情况较多, 要求总包加强管理。	
本日现场监理人员		刘春瑞 沈仕友
记录人: 沈仕友		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财