

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 12 日

天气: 阴
气温: 18 ~ 28 °C

星期: 7
工程名称: 淮阳县店集镇农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 黄化二区有少数人之外, 其它停止状态. 2) 黄化二区缺 1.3 mwp 的地, 只能在现有的两线解决, 与施工队进行沟通, 由他们的大力在空均寻找空地打桩, 有的不能钻孔, 采用承台式抗身结构.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	1. 黄化二区电话沟部分回填, 正在进行中, 1x4 电话 (黄化电话) 敷设, 但要求注意穿管. 2. 其它停止状态.	
本 日 现 场 监 理 人 员	刘 危 常	沈 伟 东
记 录 人: 大 卫 友	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 薛 永 才	