

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8 月 14 日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 17~30℃

隆化县三岔河镇村2016年农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏区继续施工, 今已架设PC-F-1x4光伏电缆, 2) 其它停工。 2. 今已总包安立达与东来协调工作: 临时道路由他分管, 施工队封安合同, 按图施工造成路面遇下雨就被冲毁的隐患; 从门卫至开关	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 站主要修水泥路面, 经过二道山沟做成水泥路面, 凹下去不美观, 要求按图施工。
其 它 事 项	1. 本工程发电日期待定, 主要看业主能否申请到河北省光伏发电补贴项目招标。	
本日现场监理人员: 刘 磊 潘 沈 旭 友		
记录人: 沈 旭 友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 卫 斌		