

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 3 日

星期: 日

工程名称: 淮化集团三营镇新村2016年农光互补工程

天气: 阴

气温: 14~24℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查改场: 1) 光伏区16"部分电缆相接线; 2) 查看与断路器抗头有无接线端子, 有。3) 要求每个回路电缆均安装着码管, 4) 电缆管从支管1米处起与架右这悬空无固定措施, 5) 电缆头未封堵, 6) 其它全部检修状态。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏区1区建设施工, 电气安装。 2. 其它全部检修状态。
其 它 事 项	1. 要求总包将二区组串, 电缆相进行电气绝缘测试一下, 看看情况如何。	
本日现场监理人员: 刘景瑞 沈仕友 记录人: 沈仕友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘景瑞		