

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 25 日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 多云转雨

气温: 13~23℃

监 理 工 作 情 况	1. 今天上午天晴,下午雷阵雨,雨量较大。 2. 巡查发现: 1) 贵化二区继续施工, 1) 施工处。 2) 施工处道路所铺黄土又被雨水冲刷不少! 3) 其全部施工处均有施工。 3. 检查材料台帐资料: 1) 电缆有些名称标注不清。 2) 电缆规格标注, 时间和规格。 3) 无绝缘电阻测试, 4)	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 施工进度情况: 电缆到站均在 2017. 7. 8 前, 施工进度 2017. 9. 24。 5) 因此, 造成高压电缆有两种规格 ZRC-YJLHY-26/35-3x120、3x150。而 3x150 规格电缆已经到货并安装。 1. 贵化二区, 1) 施工处。 2. 其全部施工处。 3. 安时施工
其 它 事 项	不戴安全帽, 临时用电不规范。 1. 已上报 2017. 8. 26~9. 25 的监理日志者备案。 2. 所有专业主《工程管理制按》文件呈送监理云云。	
本日现场监理人员	刘君瑞 沈伟	
记录人: 沈伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 沈伟	