

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 28 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 1~17℃

工程名称: 隆化县唐三营镇新村2016年农网改造项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场: 1) 亮化二区附件补装还差1片零散附件支吊没有安装, 陆续补装. 2) 门卫支模中, 仰角杆与牙槓不垂直, 要求整改. 3) 安全: ①不戴安全帽 (亮化二区, 门卫均有). ②施工: 电线仍然在使用速冻护套线要求整改, 这说明显总包单位管理不到位, 或者没管理能力.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="359 936 486 974">施工单位</th><th data-bbox="486 936 1276 974">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="359 974 486 1310"> 中电甘肃 </td><td data-bbox="486 974 1276 1310"> 1. 亮化二区门卫继续施工. 2. 临时道路铺子黄土又停了, 没有碾压. 3. 其他全部停工状态. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中电甘肃	1. 亮化二区门卫继续施工. 2. 临时道路铺子黄土又停了, 没有碾压. 3. 其他全部停工状态.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中电甘肃	1. 亮化二区门卫继续施工. 2. 临时道路铺子黄土又停了, 没有碾压. 3. 其他全部停工状态.				
其 它 事 项	1. 将《监理月报》汇报给公司总结. 2. 关于河北省第二批并网指标, 全部为扶贫指标, 有唐三营镇, 隆化县中特亮化发电有限公司的.				
本日现场监理人员	刘辰瑞 沈生友				
记录人: 沈生友	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛军才				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

隆化县中特10MW亮化扶贫项目与3个项目, 没有本组.