

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 7 日

星期: 一

工程名称: 隆化县王营镇石片村2019年脱贫攻坚项目

天气: 3月

气温: 8~21℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查情况: 1) 贵社二区今天无人施工. 2) 门卫电力中端门屋之流泥流土. 3) 门卫存在很多安全隐患. 我监理部已经和贵社同意包谈. 但贵社我行我素. 强行施工. 将安全隐患向业主汇报. 由业主处理. 2. 通知单LHJH-C2H-03: 关于门卫室安全隐患问题: 结构部11月11:00才收到. 总包将此	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 2) 包工头再包工. 只包工不管改. 再者. 总包无技术力量. 无能力管理. 导致安全隐患. 安全隐患因总包原因造成. 事由总包负责!!! 中包队 1. 门卫室施工. 2. 其他部分暂停状态.
其 它 事 项	1. 要求操作证上传《海阳市住房和城乡建设局》至监理单位.	
本日现场监理人员: 刘若瑞 沈友		
记录人: 沈友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛树		